

Согласовано
Председатель
Котерин А.В.



УТВЕРЖДЕН

Заведующий МБДОУ № 83

Т.В. Петрищева

14. 11. 20 18 г

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
МБДОУ № 83
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 01

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 83»

1.2. Адрес объекта Российская Федерация, Курская область, 305047, город Курск, улица Дейнеки, д. 13а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1949 кв.м

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 9907 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2020-2030г

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83», МБДОУ № 83

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Курская область, 305047, город Курск, улица Дейнеки д. 13а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) комитет образования города Курска,

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Российская Федерация, Курская область, 305004, город Курск, улица Радищева, д. № 103

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование, дополнительное образование детей

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 1,5 до 8 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 200 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 50, №82, №80, маршрутное такси № 202, 245, 274, трамвай № 4
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД
2	Вход (входы) в здание	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД в связи с тем, что на входе и внутри здания установление подъемника на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные

поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствуют тактильная плитка и контрастная окраска на пути движения, а также информационные таблички, выполнению по Брайлю.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Курской области» на 2015-2020 гг. (Постановление Администрации Курской области от 30.09.2015 № 649-па)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Председатель Курского РО ОООИ «Всероссийского общества глухих»
Качергис А.В.

Имеются заключение уполномоченной организации о состоянии доступности
объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования: № акта 01 от « 14 » ноября 2018 г.

3. Решение Комиссии _____ от « ____ » _____
20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Курского РО ОООН

«Всероссийское общество глухих»

Качергис А.В.

20 18 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 01

« 14 » 11 20 18 г.

г. Курск.
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование(вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83»

1.2. Адрес объекта: Российская Федерация, Курская область, город Курск, ул. Дейнеки, дом №13а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1949 кв.м
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9907 кв.м

1.4. Год постройки здания 1976, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: -

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 83», сокращенное наименование – МБДОУ № 83

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Российская Федерация, Курская область, город Курск, ул. Дейнеки, дом №13а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация дополнительное образование детей

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 50, № 82, № 80, № 74, маршрутное такси № 202, 245, 274, трамвай № 4.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 4-5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2,3	1,2,3, 4,5
2	Вход (входы) в здание	ВНД	4,5,6	6,7,8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	26,7,12, 14,45, 46,8,9	9,10,11, 12,13,14,1 5,16,17
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	23,24,22	18,19
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	10,11	20,21

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД в связи с тем, что на входе и внутри здания установление подъемника на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствуют тактильная плитка и контрастная окраска на пути движения, а также информационные таблички, выполнению по Брайлю.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Технические решения невозможны
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Технические решения невозможны
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017-2030

в рамках исполнения плана мероприятий («дорожная карта») «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Курской области» на 2015-2020 гг (Постановление Администрации Курской области от 30.09.2015г. № 649-па)

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **ДЧ-В.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с...

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: В случае возникновения необходимости перевода русского жестового языка (РЖЯ) заявителем, вступает в силу соглашение между МБДОУ № 83 и Курским РО ОООИ "Всероссийское общество глухих", которые предоставляют переводчика РЖЯ.

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на: Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа(входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 1 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 3 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 1 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 21 л.

Позажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) 2

Руководитель
рабочей группы

Заведующий МБДОУ № 83 Петрищева Т.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы:


Зам. заведующего по УВР Сидорова О.А.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Зам. заведующего по АХР Петку Г.П.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Председатель КРО ОООИ, Волг. Качерник А.В.

(Должность, Ф.И.О.)

Зл. Специалист КРО ОООИ, Волг. Филова К.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Педагог- психолог Милахина М.Д.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20 ____ г. (протокол № ____)
Комиссией(название). _____

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 83,
 305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Выход (входы) на территорию	есть	1,2	1,2	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	ДЧ-И (К, С, Г, О)	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Устройство турникета, замена калитки, ворот, оборудование съезда на тротуар
2.	Путь (пути) движения на территории	есть	3	№3,4,5	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	ДЧ-И (К, С, Г, О)	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Оснащение визуальными, тактильными, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
3.	Лестница (наружная)	нет				ДЧ-И (К, С, Г, О)	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Оснащение визуальными, тактильными, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
4.	Пандус (наружный)	нет				К, О	Капитальный ремонт	Установка пандусов
5.	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие места для размещения стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ВНД	Индивидуальное решение с ТСР	Обустройство автостоянки и парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне				Необходим капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ВНД	1,2,3	1,2,3,4,5	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ДНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения

исключения – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, новое строительство

Акт обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «14» ноября 2018 г.

1 Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБДОУ № 83,

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. Лестница (наружная)	нет				ДЧ-И (К, С, Г, О)	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Оснащение визуальными, тактильными, акустическими и другим специальным оборудованием для МГН
2. Пандус (наружный)	нет				ДЧ-И (К, О)	индивидуальное решение с ТСР	Установка пандуса
3. Входная площадка (перед дверью)	есть	4	6		ДЧ-И (К, О)	индивидуальное решение с ТСР	Реконструкция входных площадок
4. Дверь (входная)	есть	5	7	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Индивидуальное решение с ТСР
5. Тамбур	есть	6	8	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Ремонт перекрытий, стен и индивидуальное решение с ТСР
ОБЩИЕ требования к зоне				Необходим капитальный ремонт и индивидуальное решение с ТСР			

П. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	4,5,6	6,7,8	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, капитальный ремонт, новое строительство.

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ВНД в связи с тем, что на входе и внутри здания установка подъемника на крыльцо технически невозможно: входные двери открываются наружу, нет пандуса, ширина пути движения менее 1,5 метра, отсутствуют горизонтальные поручни, в туалетной комнате нет кнопки вызова персонала, крючков для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствуют тактильная плитка и контрастная окраска на путях движения, а также информационные таблички, выполненные по Брайлю.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «14» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**МБДОУ № 83,

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	26,7	9,10	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
2. Лестница (внутри здания)	есть	12,14, 45,46	11,12, 13,14	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	ДЧ-И (К,О,С,Г)	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Технические решения невозможны
3. Пандус (внутри здания)	нет						Технические решения невозможны
4. Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						Технические решения невозможны
5. Дверь	есть	8	15	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	ДЧ-И (К,О,С,Г)	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
6. Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	9	16,17	Не соответствует нормам СНиП ПС-59-13330	все	Приведение в соответствие с нормами СНиП	Технические решения невозможны
ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ВНД	26,7,12,14, 45,46,8,9	9,10,11,12,13,14, 15,16,17	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБДОУ № 83,

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Кабинетная форма обслуживания	нет			Отдельных помещений нет			Технические решения невозможны
2.	Зальная форма обслуживания	нет						
3.	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
5.	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ВНД	-	-	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «14» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

МБДОУ № 83,

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						Технические решения невозможны

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда	ВНД	-	-	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

МБДОУ № 83,

305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилых помещений на объекте нет.

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 01 от «14» ноября 2018 г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
МБДОУ № 83,
 305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а.

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.	Туалетная комната	есть	23, 24	18	Не соответствует нормам СНИП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Технические решения невозможны
2.	Душевая/ ванная комната	да	22	19	Не соответствует нормам СНИП ПС-59-13330	все	Капитальный ремонт	Технические решения невозможны
3.	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Технические решения невозможны			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	23,24,22	18,19	Технические решения невозможны

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, технические решения невозможны

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 83,
 305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом 13а.

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1. Визуальные средства	нет			Отсутствуют	все	Установка аудиовизуальных информационно – справочных систем; Установка тактильных: пиктограмм, схем, указателей направления движения; Установка экрана, текстового табло для дублирования звуковой информации, в том числе на языке Брайля	Индивидуальное решение с ТСП
2. Акустические средства	нет			Отсутствуют	все		
3. Тактильные средства	нет			Отсутствуют	С		
ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Результаты обследования	ВНД	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: недоступно, индивидуальное решение с ТСП

**Адресная программа (план) адаптации объектов социальной инфраструктуры
и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН
на территории МБДОУ № 83 на _____ год**

№	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	№ паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ***	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ*	Вид** работ		Объем, тыс.руб.	Источник		
1	2 МБДОУ № 83	3 305047, г. Курск, ул. Дейнеки, дом № 13а	4 01	5	6	7	8	9	10	11

Примечание: структура (разделы) адресной программы (плана) формируются аналогично структуре Регистра ОСИ

* - указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта» Паспорта ОСИ

** - указывается вид работы в соответствии с классификатором: **ТР** – текущий ремонт

ПСД – подготовка проектно-сметной документации

Стр - строительство

КР – капитальный ремонт

Рек – реконструкция

Орг – организация альтернативной формы обслуживания и др. орг. мероприятия

*** - указывается: **ДП-В** - доступен полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); **ДЧ-В** - доступен частично всем; **ДЧ-И**(К, О, С, Г, У) – доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно (ДУ-В или ДУ-И)